

Investicijų plano rengėjas

Darius Misiūnas, el. paštas: misiunas.darius@gmail.com, tel.: +370 678 06589;  
energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato Nr. 0558, išduotas 2016-02-18;  
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengėjo pažymėjimo Nr. INV 0086, išduotas  
2016-05-26; vykdantis individualią veiklą pagal pažymą Nr. (4.65)-332-3684.

**DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 77, KAIŠIADORYS  
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  
INVESTICIJŲ PLANAS**  
2019 m.



Investicijų plono rengimo vadovas: Darius Misiūnas, atestato Nr. 0558; pažymėjimas Nr. INV0086,  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Darius Misiūnas, atestato Nr. 0558; pažymėjimas Nr. INV0086,  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)


Užsakovas: „*KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS*“ UAB

Direktoriaus pavaduotojas

Alvydas Jucys

(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens  
veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (*jei užsakovas kitas asmuo*):



Suderinta:

Būsto energijos taupymo agentūra

Giedrė Skemienė

..... 2020.01.16 Nr.(4)-B2-428

Projekto įgyvendinimo skyriaus specialistė

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

KJS70934

A variantas

## TURINYS

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....	3
II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI .....	3
1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas .....	3
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai .....	3
3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas.....	5
4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas).....	6
5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: .....	7
6. Numatomų įgyvendinti priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas .....	16
8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina .....	16
9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas .....	17
11. Projekto finansavimo planas .....	17
12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams .....	19
13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: .....	21
14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metais ar mėn.....	21
III. PRIEDAI .....	22
15. Pastato apžiūros foto fiksacija.....	22
16. Pastato vizualinės apžiūros aktas .....	23
17. Natūrinių matavimų atlikimo aktas .....	24
18. Pastato energinio naudingumo sertifikatas.....	26
19. Kiti priedai.....	26

## I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo, esančio Gedimino g. 77, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projekto parengimas atliekamas UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ (toliau – Užsakovas) užsakymu, vadovaujantis sutartimi Nr. EPC01367. Investicijų projektas parengtas vadovaujantis Daugiabučio namo energijos naudingumo sertifikatu Nr. KG-0424-0146 (toliau – Sertifikatas) bei jo priedais: Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas; Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas); Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa); Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis (toliau – Įgyvendinimo taisyklės); atlanka vizualine apžiūra Nr. 19\_Gedimino g. 77 (Žr. Priedus), natūriniais matavimais (Žr. Priedus) bei pastato kadastrinių matavimų duomenimis (Žr. Priedus). Pastate esančių butų naudingasis plotas nustatytas remiantis Užsakovo pateiktu VI Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko butų (patalpų) sąrašu pastate (Žr. Priedus). Esama būklė nustatyta apžiūros metu (Žr. 3 ir 18 skyrius) ir (ar) Užsakovo pateiktais pastato kasmetinės apžiūros aktais (Žr. Priedus), modernizavimo sprendimai nustatyti remiantis Programoje numatytomis priemonėmis, efektyvumas remiantis Sertifikato duomenimis bei numatomu energetiniu efektyvumu įvykdžius modernizavimą.

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (stabybos darbų) kaina nustatyta vadovaujantis įkainiais, skelbiamais VšĮ CPO LT interneto svetainėje. Darbų kiekis nustatytas pagal natūrinį matavimą duomenis bei pastato nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos duomenis (Žr. Priedus).

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip prieš projektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir stabybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų atlikimo konkursu metu gali kisti; 2) Energetinių ištaklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomas politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, stabybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, stabybos darbų kiekiams nustatyti.

Investicijų plano rengėjas neprisiimaatsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.

## II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

### 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

- 1.1. namo konstrukcija (*pagal sienų medžiagas*) – pilnavidurių silikatinių plytų mūras;
- 1.2. aukštų skaičius – 2;
- 1.3. stabybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatyta namas, serijos Nr. (*jeigu yra*) – 1962;
- 1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data – energinio naudingumo klasė E, išdavimo data 2013-09-30, sertifikato Nr. KG-0424-0146;
- 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas ( $m^2$ ) – pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nepriskirtas, užstatymo plotas 319,00  $m^2$  (*pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis*);
- 1.6. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur. (*pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis*) – 219,822 Eur.

### 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1.	<b>bendrieji rodikliai</b>			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	9	

2.1.2.	butų naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	475,15	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	0	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m <sup>2</sup>	475,15	Nustatytas remiantis Užsakovo pateiktu Registrų centro patalpų sąrašu pastate, kuris pateikiamas prieduose.
2.2.	<b>sienos (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.2.1.	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), išskaitant angokraščius	m <sup>2</sup>	474,31	Plytų mūras
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	1,27	Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 5 priedu.
2.2.3.	cokolio plotas	m <sup>2</sup>	156,17	Gelžbetonio pamatų blokai. Virš žemės ~60,45 m <sup>2</sup> , po žeme ~95,72 m <sup>2</sup> .
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	2,86	Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 5 priedu.
2.3.	<b>stogas (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m <sup>2</sup>	436,05	Perdanga ~334,13 m <sup>2</sup> , šlaitinis stogas ~436,05 m <sup>2</sup> .
2.3.2.	stogo ar perdangos pastogeje šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,85	Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 5 priedu.
2.4.	<b>butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	37	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	37	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	75,62	
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	75,62	
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	7	
2.4.3.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	7	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	12,79	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m <sup>2</sup>	12,79	
2.5.	<b>bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys</b>			
2.5.1.	langų skaičius, iš jų	vnt.	5	2 laiptinės, 3 rūsio
2.5.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	0	
2.5.2	langų plotas, iš jų	m <sup>2</sup>	4,72	
2.5.2.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	4,72	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt.	4	Iėjimo, tambūro, rūsio, šilumos mazgo
2.5.4.	lauko durų plotas	m <sup>2</sup>	10,11	
2.6	<b>rūsys</b>			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m <sup>2</sup>	42,86	Rūsio plotas
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,71	

\* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiaučiamame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamuju ir negyvenamuju patalpų plotą, sumuojamas gyvenamuju patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamuju patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniu matavimui taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

### 3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektais, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdymo datai)
3.1.	išorinės sienos	3	Sienų konstrukcija – pilnavidurių silikatinių plytų mūras be išorinės termoizoliacijos ir apdailinio tinko. Vietomis pastebėti plytų mūro pažeidimai dėl nesandarios lietaus nuvedime sistemos. Sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2018-06-28 ir 2019-05-30 statinio apžiūros aktai; Dariaus Misiūno atlakta vizualine apžiūra Nr. 19_Gedimino 77; Daugiaubučio namo energijos naudingumo sertifikatu Nr. KG-0424-0146 bei jo priedais: Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas.
3.2	pamatai	3	Pamatai – juostiniai. Pamatų būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato pusę arba jos néra, pastebėti tinko nutrupėjimai, skylimai. Pamatų šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	
3.3.	stogas	3	Pastato stogas – šlaitinis, lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Stogas ir lietaus nuvedimo sistema nesandari, dėl lietaus prasiskverbimo pažeidžiamos paskutinių aukštų lubų perdangos / apdaila, dėl nesandarios lietaus nuvedimo sistemos pažeistas karnizas, aižėja plytų mūras. Perdanga apšiltinta biria termoizoliacija, šlaku. Pastebėti dūmtraukų plytų mūro suaižėjimai, skylimai. Stogo danga su pavojinga sveikatai asbesto danga. Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	
3.4.	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Visi langai pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo paketais), vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas reikalavimus.	
3.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Balkonų perdangos suaižėjusios, vietomis atvira armatūra. Turėklai pažeisti korozijos.	
3.6.	rūsio perdanga	4	Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. Vizualinės apžiūros metu deformacijų nepastebėta.	
3.7.	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Laiptinės langai seni mediniai, nesandarūs. Iejimo ir tambūro durys senos, medinės, nesandarios. Nepakeistų langų ir durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Pandusas ties laiptine neįrengtas.	
3.8.	šildymo sistema	3	Šiluma ruošiama centralizuotu seno tipo šilumos punktu. Butas Nr. 9 šildosi individualiai dujiniu katilu. Laiptinės patalpos šildomos. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, magistralių izoliacija sena, neefektyvi, vietomis nesandari.	
3.9.	karšto vandens sistema	3	Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte išskyrus būtą Nr. 9. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, magistralių izoliacija sena, neefektyvi, vietomis nesandari.	
3.10.	vandentiekis	3	Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandentiekio sistemos vamzdyno būklė néra žinoma.	

3.11.	nuotekų šalinimo sistema	3	Nuotekų šalinimo sistemos vamzdyno būklė nėra žinoma.	
3.12.	vėdinimo sistema	3	Vedinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikišę.	
3.13.	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Bendro naudojimo (laiptinės) patalpose elektros instalacija įrengta iš laidų aliuminio gyslomis.	
3.14.	liftai (jei yra)	-	Pastatas 2 a., liftas neįrengtas	
3.15.	kita	-	-	

\* Ivertinimo skaičių: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

#### 4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 3 paskutinių metų vidurkis.

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	189009 397,79	Iš sertifikato Nr. KG-0424-0146
4.1.2.	namo energinio naudingumo klasė	klasė	E	
4.1.3.	faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	179540 377,86	Skaičiavime naudotas plotas 475,15 m <sup>2</sup>
4.1.4.	nurodytų šildymo sezono vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3868	PSN 156-94
4.1.5.	šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	46,42	

4.2. pagrindinės šilumos nuostoliai priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis (*nurodyti*):

4.2.1. šilumos nuostoliai per pastato sienas – 115,51 kWh/m<sup>2</sup>/metus;

4.2.2. šilumos nuostoliai per pastato stogą – 80,98 kWh/m<sup>2</sup>/metus;

4.2.3. šilumos nuostoliai per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių – 9,80 kWh/m<sup>2</sup>/metus;

4.2.4. šilumos nuostoliai per pastato langus – 39,73 kWh/m<sup>2</sup>/metus;

4.2.5. šilumos nuostoliai per duris – 1,36 kWh/m<sup>2</sup>/metus.

## 5. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

4 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas didinančios priemonės	Numatomi priemonių techniniai – energinių rodikliai	A (I) paketas			B (II) paketas		
			Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) ir (ar) kiti rodikliai *	Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, EUR	Ikainis, EUR	Planuojama A (I) paketas	Planuojama B (II) paketas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1.	energijos efektyvumo didinančios priemonės	Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius.						
5.1.1.1.	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimasis, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) kažto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimasis	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pagrindų išlyginimas skiediniu. 2. Modulininių įrenginių montavimas, tvirtinant įinkariniais varžais. 3. Prijungimas prie esančių vandens tiekimo bei šilumos tinklų. 4. Kontrolės, matavimo ir valdymo prietaisų montavimas. 5. Izoliavimas. 6. Dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.		~150 kW.	6706,50	44,71	+	
5.1.2	individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimasis		-	butas	-	-	-	-
5.1.3	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geotermiščių aeroterminės energijos) įrengimas		-	komp.	-	-	-	-
5.1.4	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarystmas (balansavimas, vamzdynų keitimasis, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daiklių sistemos įrengimas)	Automatiniai balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksplotacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	14 kompl.	3133,90	223,85	+	+
		Termostatiniai ventilių prie šildymo prietaisų įrengimas su termostatinėmis galutinėmis kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (16-24°C).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų	37 kompl.	3936,06	106,38	+	+

	visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dvielgių termostatinų vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių. 2. Apyrado susiurinimų įrengimas apvaduose. 3. Atbuliniuo strauto ribotuvų įrengimas. 4. Esanų triceigų reguliavimo vožtuvų apvaduose užaklinimas.				
	<b>Magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esanų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	-	~109,20 m.	2132,68	19,53 + +
	<b>Šildymo paskirstymo sistemos pertvarikymas į dvivamzdę sistemą.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntuvinimas, dažymas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	-	~218,40 m.	4348,34	19,91 +
	<b>Šildymo prietaisų (Radiatorių) keitimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esanų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	-	~33,30 kW	3144,19	94,42 +
	<b>Individualios apskaitos – daliklinių įrengimų.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų iregistruavimas.	-	36 kompl.	4465,44	124,04 +
5.1.5	karšto vandens sistemos pertvarikumas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	-	4 kompl.	895,40	223,85 + +
	<b>Magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esanų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.	-	~50,80 m.	1296,42	25,52 + +

		Sumontuotų vanzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vanzdžių kirtimai su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 6. Vanzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.				
		<b>Stovų vanzdynų keitimas ir izoliavimas.</b>  Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saunaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Nauju karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vanzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimais prie esančiu karšto vandens tinklų butuose. 5. Vanzdžių kirtimai su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 6. Vanzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.				
		<b>Rankšluosčių džiovintuvų keitimas.</b>  Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saunaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų priivedamųjų vanzdynų apviedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.				
5.1.6	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralios traukos ventiliacijos kanalai (šachtos). Irange, medžiagos ir darbai turi atitiktį STR'ų keliamus reikalavimus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saunaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalu valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalu dalių virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalu biocheminius apdorojimais.	-	8 kompl.	1660,96	207,62 +
5.1.7	centralizuotos rekuperacinięs vėdinimo sistemos įrengimas		-	butas	-	-
5.1.8	individualių rekuperatorinių įrengimams	Butuose įrengiama individuali <b>beortakinė</b> (rekuperacinė) vėdinimo sistema su šilumograža. Beortakinų įrenginių skaičius priklauso nuo bute esančių kambarių skaičiaus. Beortakinė vėdinimo sistema su šilumograža turi būti sertifikuota ES šalyse. Įrenginiai turi turėti nacionalinį techninį įvertinimą (NTI), techninį duomenų įpa (EU 1254/2014) ir energijos suvarotojimo etiketę.	-	22 vnt. Žr. 11 ar 12 lentelės 13 stulpelj)	322707,40	1.486,70 +
5.1.9	šlaitinio stogo šiltinimas, išskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformaciją, šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą	Šlaitinio stogo dangos ir pažeistos medinės konstrukcijos keitimas. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Darbu eiga ir atlikimo kokybę bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų įrengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saunaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai ir reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramščiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vejo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėcių ir kt. įrengimas;	-	~436,05 m <sup>2</sup>	28456,62	65,26 +

		7. Lietaus nuvedimo sistemos modernizavimas; 8. Žaibolaidžių atstatymas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. Stogelių virš iėjimo į pastatą modernizavimas		3 vnt. ~4,80 m <sup>2</sup>	457,15	95,24	+	
5.1.10	perdangos pastogeje šiltinimas	Šaltinio stogo palėpės perdangos termoizoliacijos įrengimas. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02-2008 „Statinų konstrukcijos. Stogai“. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal pateiktus variantus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas, stogo liuko keitimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.	U ≤ 0,15 W/(m <sup>2</sup> K)	~334,13 m <sup>2</sup>	7725,09	23,12	+	+
5.1.11	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	-	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
5.1.12	išorinių sienų šiltinimas, išskaitant sienų šiltinimą, defectų pašalinimą	Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadą, kuris susideda iš: termoizoliacinių sluoksnio, laikančių karkaso konstrukciją, jungimo ir tvirtinimo detalii, vėjo izoliacijos ir išorinės fasado apdailos sluoksnio (apsaugančio nuo atmosferos poveikio ir nuo fizinio poveikio termoizoliaciniams sluoksniniui). Darbai atliekami vadovaujantis 2.01.11.2012 „Išorinės vėdinamios termoizoliacinių sistemos“ reikalavimais. Fasado (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą išmontavimąs. 2. Sienų išorinių paviršių įvertinimas ir paruošimas (plovimas antigrybeliniems priemonėmis, aukštu slėgiu) sienos defektų ir išdažų ir (ar) blokų siūlų sutvarkymas; sienų padengimasis antipelėsiu preparamu, perforuoto punktu dviavilkly, lauko šviestuvų ir kitų ant fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atraujinimų atstatymas po apšiltinimo; 4. Atrvirų elektros ir kitų kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidažes, neverkiančių kabelių pašalinimas, el. skydininių penkelimai; 5. Profilių karkaso sistemos įrengimas; Sienos šiltinimas pritrūvirtinant termoizoliacine medžiaga su vėjo izoliacija; Tvirtinamos apdallinės plokštės (ventiliuojamas fasadas); 6. Lauko palangių keitimas ir stogelių skardinimas. 7. Gerbtvlio atstatymas.	U ≤ 0,18 W/(m <sup>2</sup> K)	~474,31 m <sup>2</sup>	57429,45	121,08	+	
		Pastatas apšiltinamas įrengiant tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinq sistemą, kuri susideda iš: termoizoliacinių medžiagos, mechaninio tvirtinimo elementų, sistemos armuotojo sluoksnio, armavimo tinklio ir baigiamoji išorinio apdailos sluoksnio (dekoratyvinis tinklelis). Fasado įrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.	U ≤ 0,18 W/(m <sup>2</sup> K)	~474,31 m <sup>2</sup>	43015,17	90,69	+	

	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10/2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacines sistemos". Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų saaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos defektų ir išdaužų ir (ar) blokų stilių sutvarkymas; 3. Sienų paviršiaus patuošimas ir padengimas antipelėsiniu preparatu; 4. Lauko palangų ir stogelių skardinimas; 5. Atvirų elektros ir kitų kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidažes, neveikiančių kabelių pašalinimas; 6. Vėliavos laikiklių, namo numerio, šiluminio punkto daviklių, lauko šviestuvų ir kitų ant fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atnaujinimų atstatymas po apštūtimo; 7. Plotščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis (tinkuojamas fasadas); 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelių Kampų papildomas armavimas; Gruntavimas; Apdailinio sluoksnio įrengimas; Dažymas. 8. Angokrasčių aptaisymas; 9. Gerbiavimo atstatymas.	Balkonų atitvarų / turėklų ir perdangos stiiprinimas.	~25,44 m <sup>2</sup>	31 088,00	122,17	+	+
5.1.13	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, duju ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Cokolio termoizoliacijos įrengimas įgiliinant į gruntu.	U ≤ 0,36 W/(m <sup>2</sup> K)	~95,72 m <sup>2</sup>	7759,06	81,06	+
5.1.14	nuogrindos sutvarkymas	Cokolis virš žemės termoizoliacijos įrengimas aptaisant su apdailos plėvelėmis.	U ≤ 0,36 W/(m <sup>2</sup> K)	~60,45 m <sup>2</sup>	7432,33	122,95	+
5.1.15	balkonų ar lodžijų išskriminimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos	Nugrindos sutvarkymas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio drenažinė membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis.	Nugrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nugrindos įrengimas su pagrindo patuošimu.	~41,87 m <sup>2</sup>	1163,15	27,78	+
				m <sup>2</sup>	-	-	-

	sustiprinimą ir (ar) naujos ištiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą						
5.1.16	bendrojo naudojimo patalpų esančių langų keitimas (iskaitant apdailos darbus)	Bendrojo naudojimo patalpų esančių langų (laipiinės ir rūsio) keitimas energetiskai efektyvesniais langais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų langų blokų išėmimas iš sienu, iškaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų langų blokų įstatymas, reguliuavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palanginių įrengimų; 4. Sandūrų tarp statkų ir sienu hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,30 W/(m <sup>2</sup> K)	~4,72 m <sup>2</sup>	994,93	210,79	+
5.1.17	bendrojo naudojimo lauko durų (iėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (iskaitant apdailos darbus)	Esančių lauko (rūsio, tambūro ir šilumos mazgo) durų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų durų blokų išėmimas iš sienu, iškaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų durų blokų įstatymas, reguliuavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp statkų ir sienu hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimų; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,50 W/(m <sup>2</sup> K)	1 vnt. ~2,37 m <sup>2</sup>	681,54	287,57	+
5.1.18	iėjimo laiptų remontas ir pritaikymas negaliujų poreikiams (panduso įrengimas)	Lauko laiptų remontas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudu visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monoliitinų laiptų remontuojamos dalies ardynas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas arnuojant.	U ≤ 1,50 W/(m <sup>2</sup> K)	2 vnt. ~4,04 m <sup>2</sup>	1580,57	391,23	+
5.1.19	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Pandusų su turėklais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Alikštėles paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	3 vnt. ~3,51 m <sup>3</sup>	1719,69	489,94	+	+
5.1.20	rūsio perdangos šiltinimas		3 vnt. ~14,40 m <sup>2</sup>	1885,82	130,96	+	+
5.1.21	liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais		m <sup>2</sup>	-	-	-	-
5.1.22	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apsvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apsvietimo ir automatinės apsvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Iavidinio pastato paskirstymo skydo IPS modernizavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančių (keičiamų) aparatu demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatu. 4. Varžų matavimas. 5. Iavidinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. Butų apskaitos paskirstymo skydų modernizavimas, įrengiant automatinius jungiklius.	1 kompl.	788,54	788,54	+	+
			9 kompl.	891,90	99,10		+

		Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu jungiklių skyde demontavimas. 2. Montażinių profilių tvirtinimas automatiniu jungiklių montavimui. 3. Kabelių gysly komutavimui gnybtyną montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.			
	<b>Horizontalios elektros</b> instalacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instalacijos kabelių, prietaisų, šviesutų keitimai.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu laidų, šviesutų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instalaciinių vanzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravaudų dežučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviesutų montavimas rūsio bendorojo naudojimo patalpose ir gyventojo sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Eur. / rūsio plotui, ~42,86 m <sup>2</sup>	551,18	12,86
	<b>Vertikalių elektros</b> instalacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instalacijos kabelių, prietaisų, šviesutų keitimai.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu laidų, šviesutų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instalaciinių vanzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instalaciinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviesutų su judestio davikliais, lauko šviesutų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	2 kompl.	610,20	305,10
	Iš viso (Eur be PVM)	-			139594,09
	PVM	-			174914,78
	Iš viso (Eur su PVM)	-			29314,76
5.2	kitos priemonės	-			36732,10
5.2.1.	priešgaisrinės saugos sistemos atnaujinimas ar keitimas	-	kompl.		168908,85
5.2.2	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Šaltu vandens magistralinių vanzdynų keitimas ir izoliavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu vanzdynų demontavimas. 2. Naujų vanzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vanzdynų izoliavimas. 5. Vanzdžių kirtimai su pastato konstrukcijomis vietų uždaisymas. 6. Vanzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	~23,00 m.	622,38
		Šaltu vandens stovų vanzdynų keitimas ir izoliavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančiu vanzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vanzdynų izoliavimas. 4. Vanzdžių kirtimai su	~24,40 m.	1057,01
					43,32

		pastato konstrukcijomis vietu užaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		
		<b>Šalto vandens išvado modernizavimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saanaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančių vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagamintin n'estandardines dalis) montavimas nuo įvadines iki skirtomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrių montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.	1 kompl.	952,27
5.2.3	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	<b>Buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų vamzdynų keitimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saanaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamu rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	- ~23,00 m.	909,42 39,54
		<b>Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saanaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stote pāstatytos pravalos (revizijos) iki buo sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalių hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	- ~36,60 m.	1050,42 28,70
		<b>Išvado iki pirmo miesto tinklų šalinio modernizavimas.</b> Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saanaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esančių nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	- ~15,00 m.	779,85 51,99
5.2.4	lietatus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas		- kompl.	- - -
5.2.5	drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas		- kompl.	- - -
5.2.6	kitų ( <i>nurodyti</i> ) namui priklausantį vietinių įrenginių atnaujinimas ar keitimas		- kompl.	- - -

5.2.7	balkonų laikanciųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas	-	-	vnt.	-	-	-	-
5.2.8	stogelių virš jėjimo į pastatą keitimas	-	-	vnt.	-	-	-	-
5.2.9	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklu atnaujinimas ir dažymas	Laiptinės sienų paruošimas dažymui, dažymas. Laiptinės lubų paruošimas dažymui, dažymas. Laiptų pakopų paruošimas ir pataisymas plytelėmis. Ranktūrių – turėklu paruošimas, dažymas.	~75,46 m <sup>2</sup> ~21,78 m <sup>2</sup> ~25,93 m <sup>2</sup> ~16,72 m <sup>2</sup>	897,22 236,31 1526,50 88,45	11,89 10,85 58,87 5,29	+ +		
	Iš viso (Eur be PVM)	-	-	-	-	139594,09	183034,61	
	PVM	-	-	-	-	29314,76	38437,27	
	Iš viso (Eur su PVM)	-	-	-	-	<b>168908,85</b>	<b>221471,88</b>	
5.3.	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	-	-	-	-	0	4,44	

\* Atpivarių šilumos perdavimo koeficiente U (W/m<sup>2</sup>K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinių naudingumo projektavimas“.

\*\* Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemone, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybviečių vertikalių atitvarų, taip pat horizontaliai ar pasvirusiu nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiamą sienų apšiltinimo ir apdailos sistemą), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkinys (komplektas), turintis Europos techninių ivertinimų ir paženklintas CE ženklu, arba (netai kompa) išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliaciniems sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinių techninių ivertinimą, arba (netai kompa) išorinėms tinkuojamoms sudėlinėms termoizoliaciniems sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklui ženklinamus statybos produktus.

**Pastaba.** Specifikacijoje pateiktas atlikus parametru aprašymas, kuris projektaivimo metu atlikus perskaiciavimus gali kisti. Būtina tikslinti langų, durų, balkonų išmatavimus vietoje. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo (modernizavimo) techniniu ir (ar) techniniu darbo projekto rengimo metu.

**6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas** (Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvaros aprašo 14 punktu)

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama A (I) paketas	Planuojama B (II) paketas
1	2	3	4	5	6
<b>PROJEKTO RODIKLIAI</b>					
6.1.	pastato energinio naudingumo klasė	klasė	E	B	B
6.2.	skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	<u>kWh/metus</u> <u>kWh/m<sup>2</sup>/metus</u>	199012	66112	61361
			418,84	139,14	129,14
			Šildymui 397,79	Šildymui 120,57	Šildymui 109,57
6.2.1.	patalpų langų keitimasis,	kWh/m <sup>2</sup> /metus	39,73	27,95	27,95
6.2.2.	išorinių sienų šiltinimas,	kWh/m <sup>2</sup> /metus	115,51	15,12	15,12
6.2.3.	stogo šiltinimas,	kWh/m <sup>2</sup> /metus	80,98	11,07	11,07
6.3.	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais	--	Bendras 66,78	Bendras 69,17
				Iš jo šildymui - 69,69	Iš jo šildymui 72,46
6.4.	išmetamo ŠESD (CO <sub>2</sub> ) kiekiei sumažėjimas	tonų/metus	--	32,32	33,47
<b>PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*</b>					
6.5.	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-	-
6.6.	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-	-

\* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais

**8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina**

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	<b>A (I) paketas</b>		<b>B (II) paketas</b>	
		Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
8.1.	statybos darbai, iš viso:	168908,85	355,49	221471,88	466,11
8.1.1	iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	168908,85	355,49	211646,88	445,43
8.2.	projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	13512,71	28,44	17717,75	37,29
8.3.	statybos techninė priežiūra	3378,18	7,11	4429,44	9,32
8.4.	projekto administravimas	2012,26	4,23	2012,26	4,23
Iš viso:		187812,00	395,27	245631,33	516,95

Įgyvendinimo taisyklių 2.1.1 p.: Projekto parengimo kaina neturi viršyti: 5 proc. su PVM kai pastatas > 3000 m<sup>2</sup>, 7 proc. su PVM 1000-3000 m<sup>2</sup>, 8 proc. su PVM < 999,99 m<sup>2</sup>.

Igyvendinimo taisyklių 2.1.2 p.: Projekto administravimas: 3,50 Eur/m<sup>2</sup> vienam kvadratiniam metru buo naudingoj ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto iigyvendinimo laikotarpį (Be PVM) jei numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę, 4,50 Eur/m<sup>2</sup> (Be PVM) jei numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę, taip pat, jeigu iigyvendinamas daugiaučio namo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą minimalūs privalomi pastat energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, projektas.

Igyvendinimo taisyklių 2.13 p.: Statybos techninės priežiūros kaina ne daugiau kaip 2 proc. su PVM nuo statybos darbų kainos.

## 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė		Pastabos
			A (I) paketas	B (II) paketas	
1	2	3	4	5	6
9.1.	investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	22	28	
9.2.	atėmus valstybės paramą	metais	15	20	
9.2.	energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:				
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	22	27	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	15	19	

Šilumos kaina nustatyta remiantis svetainėje <http://www.kaisiluma.lt/naujienos/silumos-ir-karsto-vandens-kainos-2019-m-rugpjucio-men/> skelbiama informacija, kad 2019 m. rugpjūčio mėn., šilumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) – 5,45 euro ct/kWh.

Giedrė Škėmienė  
Projektų iigyvendinimo skyriaus  
specialistė

## 11. Projekto finansavimo planas


10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	A (I) paketas		B (II) paketas		Pastabas	
		Planuojamos lėšos		Planuojamos lėšos			
		Suma, Eur.	Procentinė dalis nuo visos sumos %	Suma, Eur.	Procentinė dalis nuo visos sumos %		
1.	2	3	4	5	6	7	
11.1.	planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir iigyvendinimo laikotarpiu						
11.1.1	butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	0	0		
11.1.2	kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	168908,85	89,94	221471,88	90,16	Rangos darbai	
11.1.3	valstybės paramos lėšos, kurios skiriama apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	18903,15	10,06	24159,45	9,84	Administravimo paslaugos, techninės priežiūros paslaugos ir projektavimo išlaidos.	
11.1.4.	kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	-	-	-	-		
Iš viso:		187812,00	100	245631,33	100		
11.2.	valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriama kompensuojant išlaidas						

	igyvendinus projektą, iš jų:					
11.2.1.	projekto parengimo išlaidų kompensavimas	13512,71	100	17717,75	100	Parama sudaro 100 %
11.2.2.	statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	3378,18	100	4429,44	100	Parama sudaro 100 %
11.2.3.	projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	2012,26	100	2012,26	100	Parama sudaro 100 %
11.2.4.	valstybės parama, tenkanti energinių efektyvumą didinančioms priemonėms:	54044,58	-	65419,07	-	
11.2.4.1.	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinių efektyvumą didinančioms priemonėms	50672,66	30	63494,06	30	
11.2.4.2.	papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	3371,92	10	1925,01	10	
11.2.4.2.1.	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiaubčiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamos neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	1190,69	-	1190,69	-	
11.2.4.2.2.	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius	2181,23	-	734,32	-	

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Giedrė Škemienė  
Projektų įgyvendinimo slėptuvės specialistė



## 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

11 lentelė

I (A) paketas												
Eil. Nr.	Butų ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis (bendrasis) plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur			Valstybės parama energinj efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, EUR/m <sup>2</sup>	Pastabos Stiprinami balkonai, m <sup>2</sup>	Pastabos Decentralizuotas vėdinimas, vnt.		
			Energinj efektyvumą didinančioms priemonėms	Individualios investicijos	Kitos priemonės							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	1	41,08	14902,09	0,00	0,00	14902,09	4762,16	10139,93	1,03			
12.2.	2	47,26	17143,93	0,00	0,00	17143,93	5478,56	11665,37	1,03			
12.3.	3	46,95	17031,48	0,00	0,00	17031,48	5442,62	11588,86	1,03			
12.4.	4	42,71	15493,38	0,00	0,00	15493,38	4951,10	10542,28	1,03			
12.5.	5	41,44	15032,68	567,65	0,00	15600,33	4974,18	10626,15	1,07	Balkonas		
12.6.	6	47,02	17056,87	567,65	0,00	17624,52	5621,04	12003,48	1,06	Balkonas		
12.7.	7	77,88	28251,57	1135,30	0,00	29386,87	9368,74	20018,13	1,07	Balkonas		
12.8.	8	42,26	15330,14	567,65	0,00	15897,79	5069,24	10828,55	1,07	Balkonas		
12.9.	9	88,55	24906,02	922,43	0,00	25828,45	8376,94	17451,51	0,82	Balkonas		
	Iš viso	475,15	165148,16	3760,69	0,00	168908,85	54044,58	114864,27	1,01	-	-	

Pastaba. Skaičiuojant preliminarų mėnesinio įmokos nejvertinus palūkanų 20 metų laikotarpiui.

## II (B) paketas

Eil. Nr.	Butų ar kitų patalpų numeros ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis (bendrasis) plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur		Valstybės parama energinėj efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarius mėnesinės įmokos dydis, EUR/m <sup>2</sup>	Pastabos Keičiamų langų / durų plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos Stiklinamo balkono plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos Decentralizuotas vėdinimas, vnt.		
			Energinij efektyvumą didinančioms priemonėms	Individualios investicijos								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	1	41,08	14824,61	3597,81	849,44	19271,86	5693,16	13578,70	1,38			2
12.2.	2	47,26	17054,80	5396,72	977,23	23428,75	6926,93	16501,82	1,45			3
12.3.	3	46,95	16942,93	3597,81	970,82	21511,56	6352,43	15159,13	1,35			2
12.4.	4	42,71	15412,83	3597,81	883,14	19893,78	5876,22	14017,56	1,37			2
12.5.	5	41,44	14954,52	4165,46	856,88	19976,86	5903,88	14072,98	1,41			2
12.6.	6	47,02	16968,19	5964,37	972,26	23904,82	7070,27	16834,55	1,49			2
12.7.	7	77,88	28104,69	6532,02	1610,38	36247,09	10706,53	25540,56	1,37			3
12.8.	8	42,26	15250,44	4165,46	873,84	20289,74	5995,98	14293,76	1,41			2
12.9.	9	88,55	28797,24	6319,15	1831,01	36947,40	10893,67	26053,73	1,23			3
	Iš viso	475,15	168310,24	43336,64	9824,99	221471,88	65419,07	156052,81	1,37	-	-	-

Pastaba. Skaičiuojant preliminarų mėnesinio įmokos nejvertinus palūkanų 20 metų laikotarpiui.

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniams darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:

I (A) paketui 2,41 Eur/m<sup>2</sup>/mén.;  
II (B) paketui 3,00 Eur/m<sup>2</sup>/mén.;

$$I = ((Ee - Ep) \times Ke/12) \times K \times Kp \times Kk \times Ka, \text{ kur:}$$

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m<sup>2</sup> per mėnesi);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m<sup>2</sup> per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m<sup>2</sup> per metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh);

12 – mėnesių skaičius per metus (mén.);

Kp – šiluminės energijos suraupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 1,9;

K – koeficientas, įvertinančios investicijų dalį, nesusijusią su energinė efektyvumą didinanciomis priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinančios lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atliliki, – 1,1;

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinančios energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1.3.

*Šilumos kaina nustatyta remiantis svetainėje <http://www.kaisiluma.lt/naujienos/silumos-ir-karstovandens-kainos-2019-m-rugpjucio-men/> skelbiama informacija, kad 2019 m. rugpjūčio mėn., šilumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) – 5,45 euro ct/kWh.*

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metais ar mén.

### III. PRIEDAI

#### 15. Pastato apžiūros foto fiksacija



1 pav. Pastato parandinio fasado fragmentas.




2 pav. Pastato parandinio fasado fragmentas.



3 pav. Šlakinio stogo su šiferio su asbestu fragmentas.



4 pav. Palėkės konstrukcijų ir šildymo sistemos magistralių fragmentas.



5 pav. Balkonų perdangos ir turėklų būklės fragmentas.



6 pav. Jėjimo stoginės gelžbetonio konstrukcijos būklės fragmentas.

22

## 16. Pastato vizualinės apžiūros aktas

### Pastato vizualinės apžiūros aktas

Objektas  
Akto Nr., apžiūros data

Gedimino g. 77, Kaišiadorys  
19 Gedimino 77; 2019-07-19

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)
išorinės sienos	Sienų konstrukcija – pilavidurių silikatinių plėty mūras be išorinės termoizoliacijos ir apdailinio tinko. Vietomis pastebėti plėty mūro pažeidimai dėl nesandarios lietaus nuvedime sistemos. Sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
pamatai	Pamatų – juostiniai. Pamatų būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato pusę arba jos nėra, pastebėti tinko nutrupėjimai, skylimai. Pamatų šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir reikalavimų.
stogas	Pastato stogas – šlaitinis, lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Stogas ir lietaus nuvedimo sistema nesandari, dėl lietaus prasiskverbimo pažeidžiamos paskutinių aukštų lubų perdangos / apdaila, dėl nesandarios lietaus nuvedimo sistemos pažeistas karnizas, aižėja plėty mūras. Perdanga apšiltinta biria termoizoliacija, šlaku. Pastebėti dūmtraukiu plėty mūro suaižejimai, skylimai. Stogo danga su pavojinga sveikatai asbesto danga. Esama stogo šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.
butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	Visi langai pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo paketais), vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas reikalavimus.
balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	Balkonų perdangos suaižėjusios, vietomis atvira armatūra. Turėklai pažeisti korozijos.
rūsio perdanga	Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. Vizualinės apžiūros metu deformacijų nepastebėta.
bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	Laiptinės langai seni mediniai, nesandarūs. Iejimo ir tambūro durys senos, medinės, nesandarios. Nepakeistų langų ir durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Pandusas ties laiptine neįrengtas.
šildymo sistema	Šiluma ruošiama centralizuotu seno tipo šilumos punktu. Butas Nr. 9 šildosi individualiai dujiniu katilu. Laiptinės patalpos šildomos. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, magistralių izoliacija sena, nefektyvi, vietomis nesandari.
karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte išskyrus būtą Nr. 9. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, magistralių izoliacija sena, nefektyvi, vietomis nesandari.
vandentiekis	Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandentiekio sistemos vamzdyno būklė nėra žinoma.
nuotekų šalinimo sistema	Nuotekų šalinimo sistemos vamzdyno būklė nėra žinoma.
vėdinimo sistema	Vedinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta per langus ir duris, oro išstraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikiše.
bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	Bendro naudojimo (laiptinės) patalpose elektros instalacija įrengta iš laidų aluminio gyslomis.

Sudarė inžinierius:

Darius Misiūnas (atest. Nr. 0558, 2016-02-18)

.....  
Parašas

Direktorius pavaduotojas

Alvydas Jucys

.....  
Vardas, Pavardė, Pārašas

Apžiūroje dalyvę Užsakovo ar (ir) namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo atstovai

## 17. Natūrinių matavimų atlikimo aktas

### NATŪRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO AKTAS

2019 m. liepos 19 d. Nr. 19 Gedimino 77

Statinio adresas: Gedimino g. 77, Kaišiadorys

Natūrinis matavimas: **Dėl darbų kiekių nustatymo Investicijų plano rengimui.**

Statinio planuojamus statybos darbų kiekius nustatė: inžinierius Darius Misiūnas (atestato Nr. 0558, pažymėjimo Nr. 0086).

Investicijų plano rengėjas: Darius Misiūnas

Kiti:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
			Pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai	Planuojami darbų kiekiai, nustatyti atliekant matavimus vietoje
1	2	3	4	5
I	<b>ENERGINIŲ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS*</b>			
1.	<i>Fasado sienų šiltinimas, išskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą.</i>	m <sup>2</sup>	474,31	474,31
2.	<i>Cokolio sienų šiltinimas, išskaitant cokolio sienų konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą</i>	m <sup>2</sup>	156,17	156,17
3.	<i>Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinių efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinių efektyvumą didinančių priemonių elementai</i>	m <sup>2</sup>	436,05	436,05
4.	<i>Langų ir balkonų durų butuose ir kitose patalpose keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus</i>	m <sup>2</sup>	88,41	0
5.	<i>Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, išskaitant esamos laikančiosios konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą</i>	m <sup>2</sup>	0	0
6.	<i>Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, išskaitant susijusius apdailos darbus, jėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliujų poreikiams</i>	m <sup>2</sup>	10,11	3 vnt.
7.	<i>Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas, išskaitant susijusius apdailos darbus</i>	m <sup>2</sup>	4,72	4,72
8.	<i>Rūsio perdangos šiltinimas</i>	m <sup>2</sup>		0

9.	<i>Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas</i>	vnt.	-	9 butams
10.	<i>Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:</i>		-	-
10.1	<i>šilumos punkto ar katilinės (individualių katilių) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas</i>	vnt.	-	1
10.2	<i>balansinių ventilių ant stovų įrengimas</i>	vnt	-	Visiems butams
10.3	<i>vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas</i>	m	-	Visiems butams
10.4	<i>šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas</i>	Vnt (m)	-	Visiems butams
10.5	<i>individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose</i>	vnt	-	0
10.6	<i>Karšto vandens vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas</i>	m.	-	Visiems butams
10.7	<i>Karšto vandens balansinių ventilių ant stovų įrengimas</i>	Vnt.	-	Visiems butams
11.	<i>Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, išskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neigaliųjų poreikiams</i>	vnt	0	0
<b>II.</b>	<b>KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS*</b>			0
12.	<i>Vandentiekio inžinerinės sistemos</i>	m	-	Komlektas
13.	<i>Buitinių nuotekų inžinerinės sistemos</i>	m	-	Komlektas

Natūrinius matavimus atliko:

Inžinierius

(parašas)

Darius Misiūnas


# PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0424-0146

Unikalus pastato Nr.:	4996-2000-7013
Pastato adresas:	Gedimino 77, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
Pastato paskirtis:	Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)
Pastato naudingasis plotas:	445,87 m <sup>2</sup>

Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klasses\*:

Nustatyta pastato energinio  
naudingumo klasė:



\* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nevartojančią pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaiciuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metriui pastato naudingojo ploto:	439,85 kWh/(m <sup>2</sup> ×metai)
Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis:	Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sąnaudos pastato šildymui:	397,79 kWh/(m <sup>2</sup> ×metai)
Sertifikato išdavimo data:	2013-09-30
Sertifikato galiojimo terminas:	2023-09-30
Sertifikatą išdavę ekspertas	Atestato Nr.0424

Tomas Staškevičius

54321

Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikatų registratorius skelbiamas 2007.10.09

Kopija tikrai

Okio plėtros skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Danutė Navickienė

**Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas**

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0424-0146

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas pastato energiniams naudingumui gerinti	Energijos kiekis, galimas suaupyti kvadratiname metre pastato naudingajo ploto per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai)	Energijos dalis nuo dabartinių metu pastato suvarojamo energijos kiekių, galima suaupyti įdiegus priemonę
1	Pastato sienų apšiltinimas taip, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	96,57	0,20
2	Pastato stogų apšiltinimas taip, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	65,27	0,14
3	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas taip, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
4	Pastato perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių apšiltinimas taip, kad visų perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	2,97	0,01
5	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	0,57	0,00
6	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
7	Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
8	Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
9	Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
10	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais normų reikalavimus	2,58	0,01
11	Pastato išorinių lėjimo durų keitimas durimis, atitinkančiomis normų reikalavimus	0,00	0,00
12	Pastato karšto vandens ruošimo sistemos rekonstravimas: karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte su automatiniu reguliavimu arba įrengiama kita tokio pat efektyvumo kaip šilumos punkto su automatiniu reguliavimu sistema	0,00	0,00
13	Viso pastato patalpų šildymo reguliavimą apimančių šildymo sistemos reguliavimo įtaisų įrengimas. Termostatinų šildymo prietaisų ventilių ir patalpų arba išorės termostato sumontavimas	22,26	0,05
14	Šilumos šaltinio keitimas: pastato šildymas pajungiamas prie šilumos tinklų su automatiniu šilumos šaltinio reguliavimu arba prie kito analogiško efektyvumo šilumos šaltinio	43,62	0,09
15	13 ir 14 eilutėje išvardytų priemonių įdiegimas	63,66	0,13

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Tomas Staškevičius, atestato Nr.0424

S Kopija  
Versti

30°W 4.7m  
81. 04. 05

81 64 65

81 64 65


**POŽÉLOS G-VE  
GEDI MINO G.**

5

14  
7739

Nājirūciint


Nējīnīsinta



2013-12-06 tikslintas R-6.

14752245,trr	Valstybės įmonės Reģistru centro Kauno filialas Nr.210-MA-242 Lapkričio 16 G.734 (C23), išduota 2008-08-27		
Pareigos Matininkė	V. I. pavardė D.Maižulienė	Panašas	Data 2013-12-06
Rūšio (pustukio) planas	1:100	A.V.	
Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. Gedimino g. 77			
Studurytas pagal 2013-12-06 kadastrinių matavinių duomenis	Pastato pažymėjimas plane		1A2n

Studijos pagal 2013-12-06  
kadastrinių matavimų duomenis



$$\frac{1 \text{ \AA}^2/p}{Hf=6.80}$$

14752305-tf	Valstybės Imonės Reģistru centro Kauno filialas Lietuvos Respublikos NTG-734-(63), iškaita 2003-08-27 Nr.:M-M-242		
Pareigūnas	V. Navardė	Paraiška	Data
Matiutinė	D.Mazuliūtė		2009-02-12
Primo autuko planas	1:100	A.V.	
Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. Gedimino g. 77			
Sudarytas planas 2009-02-12	Pastato pažymėjimas kadastrinių matavimų duomenis plane	1,2p	


Kaišiadorių r. sav.  
Kaišiadorių m. Gedimino g. 7

Sudarytas pagal 2009-02-12  
kadastrinių matavimų duomenis



1044066727

Kopija  
versi



2013-12-06 tikslintas 7 butas.

14752447-tf	Valstybės imones Reģistru centro Kauno filialas Licencijos Nr.G-734 (G23), išduota 2008-08-27 Nr.2.M-M-242		
Pareigūnas Matininkė	V. pavardė D.Matiulienė	Patrašas	Data 2013-12-06
Antruojuose planuose		1:100	A.V.
Kaisiadorių r. sav. Kaisiadorių m. Gedimino g. 77 Sudarytas rugpj. 2013-12-06 kai kurios išmatavimų duomenis pasata pažymėjimams plane <i>[A,B,C,D]</i>			

A.V.

**Antrio aukščio planas**

Kaišiadorių m. Įiedimino g. 7/	Sudarytas pagal 2013-12-06 kaiasturių matavimų duomenis	Pastato pažymėjimas plane I A 2 p
--------------------------------	--	--------------------------------------



VALSTYBĖS IMONE REGISTRU CENTRAS  
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registracentras.lt

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUCENĘ BANKO IŠRAŠAS

2018-01-05 11:19:33

### 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 20/200937

Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1981-04-05

Adresas: Kaišiadorys, Gedimino g. 77

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

### 2. Nekilnojamieji daiktai:

#### 2.1.

##### Pastatas - Gyvenamasis namas

Unikalus daikto numeris: 4996-2000-7013

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Pažymėjimas plane: 1A2p

Statybos pradžios metai: 1962

Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 1993

Rekonstravimo pabaigos metai: 1995

Statinio kategorija: Neypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Videntiekis: Komunalinis videntiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 2

Bendras plotas: 519.95 kv. m

Naudingas plotas: 477.09 kv. m

Gyvenamasis plotas: 367.71 kv. m

Verslo plotas: 19.65 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 42.86 kv. m

Tūris: 2041 kub. m

Užstatytas plotas: 319.00 kv. m

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 9

Kambarių skaičius: 22

Koordinatė X: 6080427

Koordinatė Y: 528953

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 337987 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %

Atkuriamoji vertė: 219822 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 92389 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masiniškas vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-02-11

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-02-12

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: E

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 397.79 kWh/m<sup>2</sup>/m.

#### 2.2.

##### Pastatas - Ūkinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 4996-2000-7057

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Pažymėjimas plane: 2I1p

Statybos pabaigos metai: 1962

Baigtumo procentas: 100 %

Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1

Tūris: 135 kub. m

Užstatytas plotas: 52.00 kv. m

Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-12-27

Daiktas: pastatas Nr. 4996-2000-7013, aprašytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2009-02-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-242

|rašas galioja: Nuo 2014-02-27

10.3.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4996-2000-7013, aprašytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 1995-12-07 Statinio priėmimo naudoti aktas

2014-01-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties  
pakeitimą Nr. 1

|rašas galioja: Nuo 2014-02-27

---

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrašų nėra

---

12. Kita informacija: jrašų nėra

---

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: jrašų nėra

---

2018-01-05 11:19:33

Dokumentą atspausdino  
Vyresnioji kadastro specialistė

RAMUTĖ  
KERŠEVIČIENĖ



## BUTŲ (PATALPU) SARĀŠAS PASTATE

2019-06-06 09:19:36

Pastato unikalus numeris: 4996-2000-7013  
 Žymėjimas plane: 1A2p  
 Pastato bendras plotas: 519.95 kv. m  
 Pastato adresas: Kaišiadorys Gedimino g. 77  
 Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji(3 ir daugiau butų)  
 Gyvenamujų patalpų (butų) skaičius: 9  
 Negyvenamujų patalpų skaičius: 0  
 Pageidaujamų patalpų Nr.: Visi

Eil. Nr.	Unikalus numeris	Naudojimo paskirtis	Pat. Nr.	Savininkas (patikėtinis)	Valdoma dalis	Bendras plotas (kv. m)	Naudingas plotas (kv. m)
1	4996-2000-7013:0001	Gyvenamoji (butų)	1	VALDEMARAS TUMĒNAS	1 / 1	41.08	
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu 2,26 kv. m, pažymėtu R-2					
2	4996-2000-7013:0002	Gyvenamoji (butų)	2	VIKTORIJA ŽILINSKIENĖ	1 / 2	47.26	
			2	EDVINAS ŠABLAVINSKAS	1 / 2		
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu					
3	4996-2000-7013:0009	Gyvenamoji (butų)	3	NINA BANEVIČIENĖ; ALBINAS BANEVIČIUS	1 / 1	46.95	
<i>Pastabos:</i>		Butas su optikos salonu; Su rūsiu 2.48 kv.m, pažymėtu R-5					
4	4996-2000-7013:0004	Gyvenamoji (butų)	4	VYTAUTAS LASEVIČIUS	1 / 2	42.71	
			4	DANUTĖ MORAZIENĖ	1 / 2		
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu					
5	4996-2000-7013:0005	Gyvenamoji (butų)	5	ŽIVILĖ NAMEIKIENĖ	1 / 1	41.44	
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu 2,38 kv. m, pažymėtu R-7					
6	4996-2000-7013:0006	Gyvenamoji (butų)	6	DANGUOLĖ ELENA VAINORIENĖ	1 / 1	47.02	
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu 2,44 kv. m, pažymėtu R-3					
7	4996-2000-7013:0007	Gyvenamoji (butų)	7	DANUTĖ BLAŽEVIČIENĖ	1 / 1	77.88	
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu 2,46 kv.m. pažymėtu R-6					
8	4996-2000-7013:0008	Gyvenamoji (butų)	8	LAURA KATELEVSKIENĖ	1 / 2	42.26	
			8	ANDRIUS KATELEVSKIS	1 / 2		
<i>Pastabos:</i>		Butas; Su rūsiu					
9	4996-2000-7013:0010	Gyvenamoji (butų)	9	MONIKA STANKŪNIENĖ	1 / 1	88.55	
<i>Pastabos:</i>		Butas					

Dokumentą parengė: Specialistė JOLANTA PEČIULIENĖ



J

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS


2018-06-28 Nr. \_\_\_\_\_

Kaišiadorys  
(sudarymo vieta)

Statinio adresas Gedimino g. 77, Kaišiadorys  
Apžiūra Kasmetinė  
Apžiūros tikslas Patikrinti pagrindines namo konstrukcijas ir bendrojo naudojimo inžinerinę įranga


Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Pamatų ir nuogrinda	Pamatų būklė gera, stabilumui grėsmės nėra. Nuogranda iš fasadinės pusės vietomis yra sukritusi, apaugusi žole ir samanomis, užsistovi vanduo.	Rekomenduojama atstatyti sukritusią nuogrindą.
2.	Sienos ir balkonai	Sienų būklė gera. Balkonų betono plokščių aptrupėjės tinkas. Susidėvėjės apskardinimas.	Rekomenduojam balkonų plokščių sustiprinimas.
3.	Stogas	Stogas šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio dangą. Susidėvėjės, atitarnavės naudojimo trukmes.	Rekomenduojama keisti stogo dangą.
4.	Laiptinių konstrukcijos (laiptai, durys, langai ir kt.)	Laiptinės durys ir langai seni mediniai	Rekomenduojama keisti langus ir duris.
5.	Vandentiekio inžinerinė įranga	Vandentiekio inžinerinės sistemos būklė patenkinama. Karšto vandens sistema nesubalansuota.	Rekomenduojamas atlkti karšto vandens stovų balansavimą.
6.	Nuotekų tinklai	Nuotakyno vamzdynas ketinis, būklė patenkinama.	
7.	Šildymo sistema	Šildymo sistema nesubalansuota.	Rekomenduojama įrengti šildymo sistemos balansavimą.
8.	Rūsio ir laiptinės elektros instaliacija	Laiptinės elektros instalacija sena. Rūsio instalacija sena.	Rekomenduojama keisti laiptinės ir rūsio elektros instaliaciją.

Direktoriaus pavaduotojas  
(apžiūros vadovo pareigos)

  
(parašas)

Alvydas Jucys  
(vardas, pavardė)

Vadybininkė  
(apžiūros vykdymo pareigos)

  
(parašas)

Rasa Rauluševičienė  
(vardas, pavardė)

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavarde, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS


2019-05-20 Nr. \_\_\_\_\_

Kaišiadorys  
(sudarymo vieta)

Statinio adresas Gedimino g. 77, Kaišiadorys  
Apžiūra Kasmetinė  
Apžiūros tikslas Patikrinti pagrindines namo konstrukcijas ir bendrojo naudojimo inžinerinę įranga


Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojamie darbai defektams pašalinti
1.	Pamatų ir nuogrinda	Pamatų būklė gera, stabilumui grėsmės nėra. Nuogranda iš fasadinės pusės vietomis yra sukritusi, apatugusi žole ir samanomis, užsistovė vanduo.	Rekomenduojama atstatyti sukritusią nuogrindą.
2.	Sienos ir balkonai	Sienų būklė gera. Balkonų betono plokštelių aptrupėjės tinkas. Susidėvėjės apskardinimas.	Rekomenduojam balkonų plokštelių sustiprinimas, hidroizoliacijos įrengimas, ir apskardinimas.
3.	Stogas	Stogas šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio danga. Susidėvėjės, atitarnavės naudojimo trukmes.	Rekomenduojama keisti stogo dangą.
4.	Laiptinių konstrukcijos (laiptai, durys, langai ir kt.)	Laiptinės ir rūsio langai seni mediniai	Rekomenduojama keisti langus.
5.	Vandentiekio inžinerinė įranga	Vandentiekio inžinerinės sistemos būklė patenkinama. Karšto vandens sistema nesubalsuota.	Rekomenduojamas atlkti karšto vandens stovų balansavimą.
6.	Nuotekų tinklai	Nuotakyno vamzdynas ketinis, būklė patenkinama.	
7.	Šildymo sistema	Šildymo sistema nesubalsuota.	Rekomenduojama įrengti šildymo sistemos balansavimą.
8.	Rūsio ir laiptinės elektros instalacija	Laiptinės elektros instalacija sena. Rūsio instalacija sena.	Rekomenduojama keisti laiptinės ir rūsio elektros instaliaciją.

Direktorius pavaduotojas  
(apžiūros vadovo pareigos)

  
(parašas)

Alvydas Jucys  
(vardas, pavardė)

Vadybininkė  
(apžiūros vykdytojo pareigos)

  
(parašas)

Rasa Rauluševičienė  
(vardas, pavardė)



**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ  
VIEŠO APTARIMO PROTOKOLAS**

Gedimino g.77, Kaišiadorys  
(adresas)

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1  
Kaišiadorys

Susirinkimo vieta: Prie namo laiptinės.

Susirinkimo laikas: pradžia: 18:05 val.  
pabaiga: 19:20 val.

Susirinkime dalyvauja: name esančių butų ar kitų patalpų skaičius iš viso: 9.  
dalyvaujančių viešame aptarime dalyvių skaičius: 7.

Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai:

Svarstyta:

Siūlyta susirinkimo pirmininku išrinkti: Aloydas Jucevs

Siūlyta susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Laura Kutelevskienė

BALSUOTA. UŽ - 7; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0.

Nutarta:

susirinkimo pirmininku išrinkti Aloydas Jucevs

susirinkimo sekretoriumi išrinkti Laura Kutelevskienė

Darbotvarkė:

1. Investicijų plano viešas aptarimas.

I. Svarstyta:

Investicinis planas parengtas vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo 2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677, „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas“. Investicijų planą 2019 m. 9 mėn. atliko Darius Misiūnas, atestato Nr. 0558; pažymėjimas Nr. INV0086. Investicijų plane sudaryti 2 paketai numatytomis įgyvendinti modernizavimo priemonėms:

Nutarta:

Iš investicijų plane pasiūlytų priemonių paketą pasirinkti:

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Sprendimas
<i>Energijos efektyvumą didinančios atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:</i>		
1.	Pastato sienų apšiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą.	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>
2.	Pastato sienų apšiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą.	Už <u>7</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
3.	Sienų kombinuotas šiltinimas (tinkuojamas, ventiliuojamas).	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>

Susirinkimo pirmininkas

(parašas)

Susirinkimo sekretorius

(parašas)

Lapas 1 iš 4

4.	Cokolis virš žemės ventiliuojojamas.	Už <u>0</u> Prieš <u>✓</u> Susilaikė <u>0</u>
5.	Cokolis virš žemės su apdailos plytelėmis.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
6.	Stogo šiltinimas ir dangos keitimas. <i>č skardos</i>	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
7.	Butų langų ir balkonų durų keitimas.	Už <u>0</u> Prieš <u>✓</u> Susilaikė <u>0</u>
8.	Laiptinių langų keitimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
9.	Rūsio langų keitimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
10.	Balkonų įstiklinimas pagal vieningą projekta (remontas, stiprinimas, stiklinimas PVC profiliu iki grindų).	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
11.	Bendro naudojimo patalpų durų keitimas (laiptinių jėjimo, rūsio, tambūrinės, stogo).	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
12.	Rūsio perdangos šiltinimas.	Už <u>0</u> Prieš <u>✓</u> Susilaikė <u>0</u>
13.	Ventiliacijos šachtų išvalymas ir dezinfekavimas.	Privaloma priemonė.
14.	Ventiliacijos pertvarkymas įrengiant individualius rekuperatorius butuose.	Už <u>0</u> Prieš <u>✓</u> Susilaikė <u>0</u>
15.	Automatiniai balansinių ventilių įrengimas ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų.	Privaloma priemonė.
16.	Šildymo magistralinių vamzdžių keitimas. vamzdžių izoliacijos keitimas, stovų keitimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
17.	Karšto vandens magistralinių vamzdžių keitimas, vamzdžių izoliacijos keitimas, stovų keitimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
18.	Vienvamzdės sistemos keitimas į dvivamzdę.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
19.	Termostatinių ventilių prie šildymo prietaisų įrengimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>✓</u> Susilaikė <u>0</u>
20.	Termostatinių ventilių, šilumos daliklių, šilumos skaitiklių prie šildymo prietaisų įrengimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
21.	Šilumos prietaisų keitimas.	Už <u>✓</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>

Susirinkimo pirmininkas

(parašas)

Susirinkimo sekretorius

(parašas)

Lapas 25 š 4

22.	Šilumos punkto modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius.	Už <u>7</u> Prieš <u>0</u> Susilaikė <u>0</u>
23.	Įvadinio pastato skydo IPS modernizavimas; Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius; Horizontalios instalacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo kabelių, prietaisų, šveistuvų keitimas; Vertikalios instalacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo kabelių, prietaisų, šveistuvų keitimas;	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>

**Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:**

24.	Geriamojo (šaldo) vandentiekio sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, izoliacijos keitimas, stovų keitimas*	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>
25.	Buitinių nuotekų sistemos magistralinių vamzdžių keitimas, stovų keitimas	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>
26.	Lietaus nuotekų <del>sistemos</del> magistralinių vamzdžių keitimas, stovų keitimas (jei sistema vidinė)	Už <del>0</del> Prieš <del>0</del> Susilaikė <del>0</del>
27.	Laiptinių remontas (vidaus sienų, lubų, paruošimas dažymui ir dažymas, grindų, turėklų atnaujinimas).	Už <u>0</u> Prieš <u>7</u> Susilaikė <u>0</u>


**Pastabos:** 1. Balkonai nuteiklinami, tik su stiprinančiai ir atsiejinančiai turėkloj.

Pridedama:

Priedas Nr.1 Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų investicijų plano viešo aptarimo dalyvių sąrašas.

Susirinkimo pirmininkas:


Algirdas Jucys  
(Vardas, pavardė)



(Parasas)


Susirinkimo sekretorius:

Anna Matulionyte  
(Vardas, pavardė)




(Parasas)

Susirinkimo pirmininkas



Susirinkimo sekretorius



Lapas 3 iš 4  
(parasas)